



एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र हेतु चेकलिस्ट

भवन चेकलिस्ट		
क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धित तकनीकी विन्दु	जाँच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजिकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बना है।	YES
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम / अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	YES
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।	No
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्गमी0) है	YES
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00मी0 खुला स्थान है।	YES
6	क्या भवन के वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेंट बैंक में पार्किंग है।	YES
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है।	YES
8	क्या भवन पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई 12 मी0 है।	YES
9	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नहीं तो छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी।	YES
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है।	YES
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है।	No
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00मी0) है।	YES
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊँचाई 4.50मी0 है?	YES
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	YES
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	YES
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी0 ऊँचाई 2.0मी0) है?	YES
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केश(जीने) का प्राविधान है?	YES
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जाने की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिमी0 तथा राइजर 150मिमी0 है?	YES
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler) उचित स्थान पर लगे हैं?	YES
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	YES
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	YES
22.	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	YES


 अवर अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
 सोनभद्र



 26/11/19
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
 सोनभद्र

भूकम्प रोधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केसरीदेवी कानोरिया विद्या मंदिर रेनुकूट,
सोनभद्र का निरीक्षण दिनांक-20.11.2019 को किया गया।

इस स्कूल में कुल 45 कक्षाओं का स्थानीय निरीक्षण किया जिसको
भूकम्परोधी मानक के अनुरूप पाया।

स्कूल परिवार के प्रति हमारी शुभ कामनायें।


26/11/19
सहायक अभियन्ता
नि. ख. लो. नि. वि.
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.
सोनभद्र
JF

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सोनभद्र

प्रमाण पत्र

पत्रांक 236/कम्प/19

दिनांक 26/11/19

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता- 2005 में उल्लिखित शैक्षित भवनो के लिये लोक निर्माण विभाग के नियमो के अनुरूप प्रोजेक्ट केसरीदेवी कानोरिया विद्या मंदिर रेनुकूट, सोनभद्र के प्रस्तुत किये गये मानचित्र के आधार पर निरीक्षण किया गया ।

विद्यालय का निर्मित भवन (भूतल) वर्तमान में संतोषजनक स्थिति मे है तथा भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के अनुरूप है। हल्के एवं कम तीव्रता के भूकम्प में सुरक्षित है।



अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सोनभद्र



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सोनभद्र